



Fascine in legno morto

Le fascinate vengono preparate, assemblate e legate assieme nel diametro richiesto con rami e verghe morte. I punti di legatura dei fasci vanno realizzati ogni 80-100 cm, preferibilmente con filo di ferro ricotto o bande stagnate (latta), mentre il loro fissaggio al suolo avviene tramite paletti di legno. Le fascine in legno morto possono essere prodotte in qualsiasi stagione.

Applicazione

Trovano largo impiego nella stabilizzazione di pendii e nelle opere di difesa spondale.

Dati tecnici

- lunghezza 2 - 6 m
- diametro 15 cm - 50 cm